

**Fotódokumentáció az FCA-KP-1-2022/3-001181  
támogatás elszámolásához.**

**A vaskúti Angster orgona felújításának első lépcsője**

**Kiinduló állapot:**



**A beépített új orgonamotor és szélcsatorna (a képen a motor még zajszigetelő doboz nélkül) légcsatornával:**



**Az új zárszelep:**



**Az új motor immár zajszigetelő dobozban:**





**A játszóasztal a felújítás előtt:**



**A játszóasztal felújításának folyamata:**







**A játszóasztal a felújítás után:**



